LAPORAN KONDISI KENDARAAN

NO. 2093042 Tanggal Inspeksi: 02-09-2022

Informasi Umum

Merek Kendaraan	: Toyota	Kepemilikan	: Perorangan
Model & Tipe	: Avanza 1.3 G	Tanggal Inspeksi	: 02-09-2022
Transmisi	: Manual	Lokasi Inspeksi	: Bandengan Jakarta
Tahun Produksi	: 2015	Nama Pengaju Inspeksi	: Wasmid
Odometer Kendaraan	: 102.878	No Telp Pengaju Inspeksi	: 881011624621
Warna Kendaraan	: Putih	Harga Jual yang diinginkan	: 135.000.000
Nomor Polisi	: B 1357 UYS	Nama Inspektor	: Wasmid
Pajak s/d	: 23-10-2022		

Dokumen	Mesin	Mekanikal	Elektrikal
A	A	B	A

Interior	Eksterior	Skor Keseluruhan
A	A	89%

A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Kurang

Dokumen Kepemilikan

Keterangan: Ya Tidak

STNK	:		Buku Servis	:	
BPKB	:		Kunci Serep	:	
Faktur	:		Status Pajak	:	
Buku Manual	:				

Foto STNK:

Mesin

Keterangan: Baik Kurang Perlu Ganti Tidak ada

Oli Rembes/Bocor	:		Kipas Radiator	:	
Oli Mesin	:		Kipas A/C	:	
Oli Transmisi	:		Saringan Udara Mesin	:	
Minyak Rem	:		Master Rem	:	
Minyak Power Steering	:		Booster Rem	:	
Minyak Kopling	:		Lampu Check Engine	:	
Air Radiator	:		Lampu ABS	:	
Kondisi Aki __%	:		Kompressor A/C	:	
Fan Belt	:		Kondensor AC	:	
Pompa power steering	:				

Mekanikal

Keterangan: Baik Perlu Diganti

Racksteer	:		Ball Join Kanan	:	
Tie Rod Depan Kiri	:		Link Stabil Kanan	:	
Tie Rod Depan Kanan	:		Link Stabil Kiri	:	
Ball Join Kiri	:		Knalpot (Tabung muffler)	:	

Mekanikal

Keterangan: Baik Cukup Perlu Ganti

Ban :
Velg :

Shockbreaker :
Rem :

Ban :
Velg :



Ban :
Velg :

Shockbreaker :
Rem :

Ban :
Velg :

Eksterior

Keterangan: Baik Perlu Repair Harus Ganti Tidak ada



1. Kap Mesin :
2. Windshield Kaca Depan :
3. Grill Depan :
4. Bumper Depan :
5. Fender Depan Kanan :
6. Assembly Spion Kanan :
7. Kaca Pintu Depan Kanan :
8. Pintu Depan Kanan :
9. Pintu Belakang Kanan :
10. Kaca Pintu Tengah Kanan :
11. Kaca Fender Belakang Kanan :
12. Fender Belakang Kanan :
13. Pintu Bagasi :
14. Kaca Belakang :
15. Bumper Belakang :
16. Fender Belakang Kiri :
17. Kaca Fender Belakang Kiri :
18. Kaca Pintu Tengah Kiri :
19. Pintu Belakang Kiri :
20. Pintu Depan Kiri :
21. Kaca Pintu Depan Kiri :
22. Assembly Spion Kiri :
23. Fender Depan Kiri :
24. Panel Atap Kendaraan :

Eksterior

Keterangan: Baik Perlu Repair Harus Ganti Tidak ada



1. Filter A/C :
2. Freon A/C :
3. Pengaturan Posisi Spion :
4. Instrumen Speedometer :
5. Pengaturan A/C (Fan Speed) :
6. Pengaturan A/C (Temperatur) :
7. Layar Head Unit (1 Din / 2 Din) :
8. Lingkar Kemudi :
9. Tuas Transmisi :
10. Jok Depan Kanan :
11. Jok Depan Kiri :
12. Jok Tengah :
13. Jok Belakang :
14. Central Lock Pintu (Depan Kanan) :
15. Power Window Pintu (Depan Kanan) :
16. Central Lock Pintu (Belakang Kanan) :
17. Power Window Pintu (Belakang Kanan) :
18. Central Lock Pintu (Belakang Kiri) :
19. Power Window Pintu (Belakang Kiri) :
20. Central Lock Pintu (Depan Kiri) :
21. Power Window Pintu (Depan Kiri) :
22. Pengaturan Jok Depan Kiri : :
23. Pengaturan Jok Depan Kanan :
24. Pengaturan Jok Baris 2 (Tengah) :
25. Pengaturan Jok Baris 3 (Bagasi) :

Foto Mobil

Kap Mesin

Gril Depan

Bumper Depan

Kaca Depan

Fender Kanan Depan

Fender Kiri Depan

Pintu Depan Kanan



Pintu Depan Kiri

Kaca Depan Kanan



Kaca Depan Kiri

Foto Mobil

Spion Kanan

Spion Kiri

Ban & Velg Depan Kanan

Ban & Velg Depan Kiri

Fender Belakang Kanan



Fender Belakang Kiri

Pintu Belakang Kanan

Pintu Belakang Kiri

Kaca Belakang Kanan



Kaca Belakang Kiri

Foto Mobil

Ban & Velg Belakang Kanan

Ban & Velg Belakang Kiri

Bumper Belakang

Kap Belakang / Kap Bagasi

Kaca Belakang

Atap